

# terminalLED P3050 S3050

## Montageanleitung

Assembling instruction



**terminalLED P3050 / S3050**  
terminalLED P3050 / S3050




48 V / AC max.	60 V / DC max.	0,34 mm <sup>2</sup> 5A	0,50 mm <sup>2</sup> 5A	III
OFF			flexibel flexible	starr solid

### 1. BEFESTIGEN

Fixation


terminalLED mit Schraube befestigen  
screw fixation of terminalLED



### 2. EINFÜHREN DER LEITER

Conductor insertion


Leiter mit Isolation einführen  
Insert conductor with insulation



### 3. DRÜCKEN


Press

Taste runterdrücken  
Press key



### PARALLELSCHALTUNG P3050

Parallel Connection P3050



### REIHENSCHALTUNG S3050

Series Connection S3050

